





## 05103100 - LT-A VDI40 ER32F-32FH120 HW

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                  | LT-A DBL<br>Portautensili angolare doppio a 90°                                   |
| <b>Attacco</b>               | VDI 40                                                                            |
| <b>Uscita utensile</b>       | Portapinza ER 32 F - ghiera interna                                               |
| <b>Raffreddamento</b>        | Refrigerazione esterna                                                            |
| <b>Senso di rotazione</b>    |  |
| <b>Velocità max [1/min]</b>  | 6000                                                                              |
| <b>Coppia max [Nm]</b>       | 63                                                                                |
| <b>Rapporto</b>              | 1:1                                                                               |
| <b>H [mm]</b>                | 120                                                                               |
| <b>H1 [mm]</b>               | 38                                                                                |
| <b>Accessori</b>             | N.D.                                                                              |
| <b>Note</b>                  | N.D.                                                                              |
| <b>Note per il montaggio</b> | Può avere delle limitazioni per alcune installazioni                              |

### ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



DATE DATA  
09/02/2016 **05103100-R011**

Salvo modifiche tecniche