



- Posizione assiale fissa della pinza
Fixed axial collet position
- Ricambio rapido delle pinze
Quick collet change



GRUPPI ACCESSORI PASSAGGIO "PEL"
OPTIONAL KIT WORKPIECE CONTROL



IN DOTAZIONE: Mandrino e viti di fissaggio
(pinze da ordinare separatamente)
EQUIPMENT: Chuck and fixing screws
(collets to be ordered separately)



Soggetto a cambiamenti tecnici - Subject to technical changes

Modello MPT - MPT model	KSZ-NZN 42		KSZ-NZ 65		KSZ-NZ 80	KSZ-NZ 100	
Attacco naso macchina - Machine spindle	FL140	FL170	A6	A8	FL170	FL220	
Codice d'ordine - Order code	77686542	77686565	77686765	77686865	77686580	77686510	
A	150	185	165	220	185	235	
B	140		160		175	225	
D _{max}	M54x1.5		M85x1.5*		M95x1.5*	M115x2*	
E	43		66		81	102	
F	120	145	145	150	145	168	
G	-		M20		M20	M24	
H	53	65.5	65.5	70.5	-	-	
I	-		41.5	41.5	40.5	-	
I ₁	23	41.5	-	-	23	42	
K	22		21.5		23	31.5	
L	51		55		87	67	
M _{g6}	49		72		17	110	
N	21		22.5		21.5	21.5	
O	M12		M36x1.5		M36x1.5	M36x1.5	
P _{H6}	140	170	-	-	170	220	
R	104.8	133.4	133.4	171.4	133.4	171.4	
S	M10	M12	M12	M16	M12	M16	
Velocità massima - Max. speed	r.p.m.	7000		6000		5500	3800
Forza assiale max. - Max. axial force	kN	35		45		50	65
Forza di serraggio max. - Max clamping force	kN	80		105		105	115
Massa (senza pinza) - Mass (without collet)	Kg	6-		20-		25-	40
Cilindri consigliati - Recomm. cylinders	Tipo	VNK-T2 102-46	VNK-T2 150-67	VNK-T2 150-67	VNK-T2 150-67	VNK-T2 200-86	VNK-T2 250-110
Vel. max del cilindro - Max. cylinder speed	r.p.m.	7000	5500	5500	5500	4500	3600

Attrezzo di ricambio - Changing unit				
Accessori - Accessories	KSZ-NZN 42	KSZ-NZ 65	KSZ-NZ 80	KSZ-NZ 100
Manuale - Manual	00196842		00196844	ND
Pneumatico - Pneumatic	01866500		01866599	194744
Gruppi accessori passaggio "PEL" Optional kit workpiece control	-		01860598	01860596